




Планировка лаборатории ЛВИ НVT -3AV на шасси Ford Transit



№	Спецификация оборудования	№	Спецификация оборудования
1	Блок барабанов	8	ГВИ-2000М
2	Присоединит. уст-во AR-20	9	Стул оператора
3	Делитель высокого напряж.	10	VLF-6022 CM
4	ИИН 100/60	11	УП-7М
5	ВД-110	12	Тр-ор РН
6	Высоковольтный блок VLF-60	13	Генератор IFL
7	Пульт управления	14	Блок ИДП